

# RAPPEL DE PRODUIT

## KTM 125 SX ; KTM 150 SX ; KTM 125 XC (US MODELL); HQV TC 125 ; GG MC 125 MOTOCYCLETTE

KTM, Husqvarna, GasGas

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

KTM 125 SX ; KTM 150 SX ; KTM 125 XC (US Modell);  
HQV TC 125 ; GG MC 125 Motocyclette

Marque : KTM, Husqvarna, GasGas

Modèle ou référence : KTM 125 SX ; KTM 150 SX ; KTM  
125 XC (US Modell); HQV TC 125 ; GG MC 125 Moto  
pour les compétitions

- GTIN MY 2022



Publication du : 25/03/2022

Motif du rappel : Une commande d'allumage défectueuse peut conduire à la rupture de la bielle du pédalier du moteur. Cela peut causer le blocage de la roue arrière, ce qui peut à son tour entraîner un accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

