

RAPPEL DE PRODUIT

EQV, SPRINTER, ESPRINTER, EVITO, VITO, V-CLASS CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

EQV, Sprinter, eSprinter, eVito, Vito, V-Class
Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **EQV, Sprinter, eSprinter, eVito,**
Vito, V-Class Camionnette/Véhicule utilitaire léger

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 25/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 639/2, 639/2, 639/2, 639/4, 639/4, 639/5, KL3A4, FL3A4, KL3A5, KL3A5, FL3A5 , Types: 906 AC 35, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, , e1*2001/116*0354*17, e1*2001/116*0354*21-*26, e1*2001/116*0424*15 -*17, e1*2007/46*0294*10-*14, e1*2007/46*0296*10-*14, e1*2007/46*0300*15-*19, e1*2007/46*0301*17-*21, e1*2007/46*0304*06-*08, , e1*2007/46*0305*11-*13, e1*2007/46*0308*06-*08, e1*2007/46*0312*12-*14, e1*2007/46*0457*11, e1*2007/46*0457*13-*14, e1*2007/46*0457*16-*26, e1*2007/46*0458*12, e1*2007/46*0458*13-*20,, e1*2007/46*0459*08-*13, e1*2007/46*1760*00-*04, e1*2007/46*1761*00-*04, e1*2007/46*1762*00-*02, e1*2007/46*1762*04, e1*2007/46*1763*00-*04

Motif du rappel : Le fonctionnement du système d'appel d'urgence peut dans certains cas être compromis. Le logiciel du module de communication sera mis à jour sur les véhicules concernés.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

