

# RAPPEL DE PRODUIT

## 2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB) , MX-5 (ND) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF),  
CX-9 (TB) , MX-5 (ND) Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : 2 (DJ), 3 (BM/BN), 6 (GJ/GL),  
CX-3 (DK), CX-5 (KE/KF), CX-9 (TB) , MX-5 (ND)

Voiture particulière fabriquée au Japon, au Mexique  
et en Thaïlande.



Publication du : 28/01/2022

- GTIN - 2 (18.10.2017- 02).

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0448\*31, e13\*2007/46\*1803\*02, e13\*2007/46\*1803\*04, e11\*2007/46\*2661\*01, e11\*2007/46\*2661\*02., e1\*2007/46\*1335\*12, e1\*2007/46\*1335\*14, e1\*2007/46\*1335\*17, e1\*2007/46\*1335\*18, e1\*2007/46\*1335\*19, e1\*2007/46\*1335\*20, e1\*2007/46\*1335\*21, e11\*2001/116\*0262\*21, e1\*2001/116\*0448\*30,

Motif du rappel : La turbine de la pompe à carburant basse pression peut se déformer et provoquer une défaillance du pompage du carburant. Cela peut entraîner l'absence de démarrage et/ou de décrochage du moteur, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

