

# RAPPEL DE PRODUIT

## DISCOVERY (LR), DEFENDER (LE) VOITURE DE TOURISME Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Discovery (LR), Defender (LE) Voiture de tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Discovery (LR), Defender (LE)**

**Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 11/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5\*2007/46\*0125 e5\*2007/46\*0092 e5\*2007/46\*1055 e5\*2007/46\*1054

Motif du rappel : Les fixations du joint entre le tuyau d'échappement et le convertisseur catalytique peuvent ne pas avoir été serrées au bon couple et pourraient devenir lâches au fil du temps. Par conséquent, des gaz d'échappement chauds pourraient s'écouler dans le compartiment moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

