

# RAPPEL DE PRODUIT

## 3 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

### 3 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **3 Modèle série E46.**

- **GTIN 23.10.1997 - 03.07.2**



Publication du : 08/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*97/27\*0097\*01 e1\*97/27\*0097\*02 e1\*97/27\*0097\*03 e1\*97/27\*0097\*04 e1\*98/14\*0097\*05 e1\*98/14\*0097\*06 e1\*98/14\*0097\*07, e1\*98/14\*0112\*00 e1\*98/14\*0112\*01 e1\*98/14\*0112\*02 e1\*98/14\*0112\*03 e1\*98/14\*0112\*04

Motif du rappel : L'airbag de type NADI (gonfleur du conducteur non-azide) peut présenter une étanchéité inadéquate qui pourrait permettre à l'humidité d'entrer dans le propulseur. Si le propulseur sèche par la suite, cela pourrait entraîner une diminution de la densité entraînant un taux de brûlure trop élevé. Par conséquent, l'airbag ne peut pas se déployer tel qu'il a été conçu et offrir moins de protection, ce qui augmente le risque de blessures.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

