

RAPPEL DE PRODUIT

MAZDA 5 (CR) VOITURE DE TOURISME

mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Mazda 5 (CR) Voiture de tourisme

Marque : **mazda**

Modèle ou référence : **Mazda 5 (CR) Véhicules Mazda 5 équipés d'un interrupteur de désactivation de l'airbag passager.**

- GTIN 11.02.2005 - 17.09.2



Publication du : 11/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2001/116*0156*03 e13*2001/116*0156*02 e13*2001/116*0156*01 e13*2001/116*0156*00 , e13*2001/116*0156*08 e13*2001/116*0156*07 e13*2001/116*0156*06 e13*2001/116*0156*05 e13*2001/116*0156*04

Motif du rappel : L'interrupteur de désactivation de l'airbag passager peut avoir été mal configuré. En cas de choc latéral, l'airbag pourrait ne pas se déployer, ce qui augmente le risque de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

