

RAPPEL DE PRODUIT

3 SERIES, 2 SERIES, X3, X4 VOITURE DE TOURISME

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3 series, 2 series, X3, X4 Voiture de tourisme

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **3 series, 2 series, X3, X4 Voiture de tourisme**



Publication du : 22/12/2023

• GTIN 15.08.2023 - 17.10.2

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : G3X, G4X, G3L, G2C, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1947*, e1*2018/858*00123*

Motif du rappel : La connexion à vis de l'unité servo sur le boîtier de la grille d'engrenage du système de direction peut être défectueuse. Cela pourrait entraîner la défaillance du système de direction et être bloqué, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

