

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 18/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0354\*21 - \*27, e1\*2001/116\*0424\*15 - \*17, e1\*2007/46\*0294\*10 - \*15, e1\*2007/46\*0296\*10 - \*15, e1\*2007/46\*0300\*15 - \*20, e1\*2007/46\*0301\*17 - \*22, e1\*2007/46\*0304\*06 - \*09, , e1\*2007/46\*0305\*11 - \*14, e1\*2007/46\*0308\*06 - \*09, e1\*2007/46\*0312\*12 - \*15, e1\*2007/46\*1760\*00 - \*04, e1\*2007/46\*1761\*00 - \*04, e1\*2007/46\*1762\*00 - \*01, e1\*2007/46\*1763\*00 - \*04

Motif du rappel : Une usure accrue d'un anneau d'étanchéité de l'axe de livraison du frein de stationnement électrique peut entraîner une fuite du système de freinage sur la selle de frein de l'essieu arrière.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

