

RAPPEL DE PRODUIT

KTM DUKE/ENDURO R/SMC R; HUSQVARNA ENDURO/ SUPERMOTO/VITPILEN/SVARTPILEN MOTOCYCLETTE HUSQVARNA, KTM

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**KTM Duke/Enduro R/SMC R; Husqvarna Enduro/
Supermoto/Vitpilen/Svartpilen Motocyclette**

Marque : **HUSQVARNA, KTM**

Modèle ou référence : **KTM Duke/Enduro R/SMC R;
Husqvarna Enduro/Supermoto/Vitpilen/Svartpilen
Motocyclette**



Publication du : 22/10/2021

- **GTIN Model year: 2018/201**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00146*01 / KTM 690 Enduro R (A2), e1*168/2013*00002*01 / KTM 690 Duke (A2), e1*168/2013*00003*01 / KTM 690 Duke (A3), e1*168/2013*00032*01 / Husqvarna 701 Enduro (A3), e1*168/2013*00032*02 / Husqvarna 701 Supermoto (A3), e1*168/2013*00034*01 / Husqvarna 701 Enduro (A2), e1*168/2013*00034*02 / Husqvarna 701 Supermoto (A2), e1*168/2013*00065*01 / Husqvarna Vitpilen 701 (A2), e1*168/2013*00065*02 / Husqvarna Svartpilen 701 (A2), e1*168/2013*00066*01 / Husqvarna Vitpilen 701 (A3), e1*168/2013*00066*02 / Husqvarna Svartpilen 701 (A3), e1*168/2013*00147*01 / KTM 690 Enduro R (A3), e1*168/2013*00147*01 / KTM 690 SMC R (A3)

Motif du rappel : En raison de dommages au joint, le fonctionnement du cylindre de sortie d'embrayage peut être affecté. Cela pourrait nuire au fonctionnement de la boîte de vitesses, augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

