

RAPPEL DE PRODUIT

BERLINGO, C3, C3 AIRCROSS, C4, C4 CACTUS , C4 PICASSO DS3 VOITURE DE TOURISME CITROEN, DS

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Berlingo, C3, C3 aircross, C4, C4 cactus , C4 picasso
DS3 Voiture de tourisme**

Marque : **CITROEN, DS**

Modèle ou référence : **Berlingo, C3, C3 aircross, C4, C4
cactus , C4 picasso DS3 Voiture de tourisme**

- **GTIN 07/02/2017 - 13/11/2**



Publication du : 16/06/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : BERLINGO V3 (B9) : e2*2001/116*0366*30 e2*2001/116*0366*31, C3 AIRCROSS V2 (A88) : e4*2007/46*1241*00 e4*2007/46*1241*01, C3 V4 (B618) : e2*2007/46*0000*00 e2*2007/46*0003*44 e2*2007/46*0003*46 e2*2007/46*0003*48 e2*2007/46*0003*49 e2*2007/46*0003*50, C4 CACTUS (E3-CUBE) : e2*2007/46*0000*00 e2*2007/46*0440*07 e2*2007/46*0440*08 e2*2007/46*0440*09 e2*2007/46*0440*10 e2*2007/46*0440*12 e2*2007/46*0440*13, C4 V2 - DS4 (B7) : e2*2007/46*0040*29 e2*2007/46*0079*17, C4 PICASSO (B78) : e2*2007/46*0356*14 e2*2007/46*0356*15 e2*2007/46*0356*16, DS3 (A55/A56) : e2*2007/46*0003*48 e2*2007/46*0003*50

Motif du rappel : La lubrification de la pompe à vide peut être insuffisante, ce qui peut provoquer une rupture.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

