

RAPPEL DE PRODUIT

CITROËN SPACETOURER ET JUMPY (K0) CAMIONNETTE/ VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER CITROËN

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Citroën Spacetourer et Jumpy (K0) Camionnette/
Véhicule utilitaire léger**

Marque : **CITROËN**

Modèle ou référence : **Citroën Spacetourer et Jumpy
(K0) Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 07/05/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0530*14, e2*2007/46*0531*13

Motif du rappel : En raison d'un défaut de fabrication, les boulons de roue peuvent être serrés avec un couple incorrect. Cela pourrait conduire au détachement d'une roue, augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

