

RAPPEL DE PRODUIT

208, 2008, 301, 308, 3008, 508, 5008, BOXER, RIFTER, PARTNER, TRAVELLER, EXPERT VOITURE DE TOURISME/ FOURGONNETTE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

208, 2008, 301, 308, 3008, 508, 5008, Boxer, Rifter,
Partner, Traveller, Expert Voiture de tourisme/
fourgonnette

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : 208, 2008, 301, 308, 3008, 508,
5008, Boxer, Rifter, Partner, Traveller, Expert Voiture
de tourisme/fourgonnette



Publication du : 25/08/2023

• GTIN 2008: 07/02/2020 - 1

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 3008 : e2*2007/46*0534*15 ; e2*2007/46*0534*16 ; e2*2007/46*0534*17 ; e2*2007/46*0534*18 ; e2*2007/46*0534*19 ; e2*2007/46*0534*20 ; e2*2007/46*0534*21 ; e2*2007/46*0534*22 ; e2*2007/46*0534*23, 301 : e2*2007/46*0224*14 e2*2007/46*0224*15 ; e2*2007/46*0224*16 ; e2*2007/46*0224*17 ; e2*2007/46*0224*18 ; e2*2007/46*0224*19, 308 : e2*2007/46*0405*27 ; e2*2007/46*0405*28 ; e2*2007/46*0405*29 ; e2*2007/46*0405*30 ; e2*2007/46*0405*31 ; e2*2007/46*0405*32 ; e2*2007/46*0405*33 ; e2*2007/46*0405*34, 5008 : e2*2007/46*0534*15 ; e2*2007/46*0534*16 ; e2*2007/46*0534*17 ; e2*2007/46*0534*18 ; e2*2007/46*0534*19 ; e2*2007/46*0534*20 ; e2*2007/46*0534*21 ; e2*2007/46*0534*22 ; e2*2007/46*0534*23 - 24, 508, RIFTER ,PARTNER: no number, BOXER V3 (X2/50) e2*2007/46*0440*15 ; e2*2007/46*0735*02 - 04 ; e24*2007/46*0584*03 ; e24*2007/46*0592*03 ; e3*2007/46*0045*18 - 19 ; e3*2007/46*0045*21 ; e3*2007/46*0045*23 ; e3*2007/46*0045*24 - 26, TRAVELLER / EXPERT 4 (K0) : e2*2007/46*0532*14 - 18 ; e2*2007/46*0533*17 - 21

Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

