

RAPPEL DE PRODUIT

SANTAFE (TM HEV) VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

SantaFe (TM HEV) Voiture de tourisme

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **SantaFe (TM HEV) Année de
modèle: 2020; Vins: de KMHS5811DMU000200 à
KMHS581HGMU355954.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 02/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4*2007/46*1318*01, e4*2007/46*1318*02

Motif du rappel : L'écart entre le réservoir de carburant et la bande de fixation est trop étroit, ce qui peut causer des dommages au réservoir de carburant et des fuites de carburant en cas de collision latérale. Les fuites de carburant à proximité d'une source d'inflammation augmenteront le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

