

RAPPEL DE PRODUIT

K 1600 B, K 1600 GT, K 1600 GTL, R 1250 RT MOTO

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

K 1600 B, K 1600 GT, K 1600 GTL, R 1250 RT Moto

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **K 1600 B, K 1600 GT, K 1600 GTL,
R 1250 RT Moto**

- **GTIN 18.08.2023 - 15.09.2**



Publication du : 12/04/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 1T13, ST16, ST16r, e1*168/2013*00093*03-*04, e1*168/2013*00281*00-*01, e1*168/2013*00282*00-*01

Motif du rappel : La connexion à vis entre le boîtier de la vanne et l'amortisseur à l'avant et à l'arrière des pattes de ressort peut se détacher. Si la jambe du ressort avant est affectée, la stabilité de conduite peut être altérée. Cela peut amener le conducteur à perdre le contrôle de la motocyclette, ce qui augmente le risque d'accident et de blessures.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

