

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Voiture/fourgonnette**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 28/05/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: 906 AC 35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, e1*2001/116*0354*22 - *25, e1*2007/46*0294*11 - *13, e1*2007/46*0296*11 - *13, e1*2007/46*0300*15 - *18, e1*2007/46*0301*17 - *20

Motif du rappel : La configuration du fusible peut être mal documentée dans le manuel du propriétaire et la documentation de service. Par conséquent, un fusible pourrait être modifié de manière incorrecte et entraîner une augmentation du débit d'électricité, ce qui entraînerait un brûlage des câbles et un risque accru d'incendie ou d'accident.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

