

# RAPPEL DE PRODUIT

## SWIFT, SWIFT SPORTS, BALENO, VITARA, S-CROSS VOITURE DE TOURISME

Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Swift, Swift Sports, Baleno, Vitara, S-Cross Voiture de  
tourisme**

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **Swift, Swift Sports, Baleno,  
Vitara, S-Cross Voiture de tourisme**

- **GTIN 2015-2022**



Publication du : 16/12/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4\*2007/46\*0779\*04 - e4\*2007/46\*0779\*15;;  
e4\*2007/46\*0928\*02 - e4\*2007/46\*0928\*11;; e4\*2007/46\*0928\*05;; e4\*2007/46\*1205\*00 - e4\*2007/  
46\*1205\*03;; e4\*2007/46\*1205\*01 - e4\*2007/46\*1205\*12;; e6\*2007/46\*0177\*01 - e6\*2007/46\*0177\*03;

Motif du rappel : En raison du gonflement de la soupape dans la pompe à vide, la pression négative des  
boosters de frein peut être temporairement bloquée. Par conséquent, même si le système de freinage reste  
fonctionnel, la pédale de frein doit être pressée durement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

