

# RAPPEL DE PRODUIT

## S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, V40, V40CC VOITURE DE TOURISME VOLVO


Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40,  
V40cc Voiture de tourisme**

Marque : **VOLVO**

Modèle ou référence : **S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60,  
XC60, V60cc, V40, V40cc Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 17/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number ranges: e9\*2001/116\*0057\*26~ e9\*2001/116\*0057\*31, e9\*2007/46\*0023\*14~e9\*2007/46\*0023\*25, e9\*2001/116\*0065\*24~e9\*2001/116\*0065\*28, e9\*2001/116\*0068\*16~e9\*2001/116\*0068\*24, Type: 124, 134, 135, 136, 137, 155, 156, 157, 525, 526 , e4\*2001/116\*0076\*32~e4\*2001/116\*0076\*40

Motif du rappel : Des bulles d'air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur après avoir rempli le liquide de refroidissement. Par conséquent, le refroidissement du moteur pourrait être altéré, causant une surchauffe du moteur, entraînant des dommages ou même un incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

