

RAPPEL DE PRODUIT

C3 V3; C4 V2 / DS4 (B7); DS3; DS5 (B81) VOITURE DE TOURISME CITROEN

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**C3 V3; C4 V2 / DS4 (B7); DS3; DS5 (B81) Voiture de
tourisme**

Marque : **CITROEN**

Modèle ou référence : **C3 V3; C4 V2 / DS4 (B7); DS3;
DS5 (B81) Véhicules équipés d'airbags TAKATA.**

- **GTIN C3 V3 (A51) from 02/**



Publication du : 16/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e*KS07/46*0005*00, e2*KS07/46*0005*01, e2*2007/46*0003*00, e2*2007/46*0003*40, e2*2007/46*0003*42, e2*2007/46*0003*45, e2*2007/46*0040*02, e2*2007/46*0040*29, e2*2007/46*0060*08, e2*2007/46*0060*09, e2*2007/46*0060*15, e2*2007/46*0079*04, e2*2007/46*0079*05, e2*2007/46*0092*01, e2*2007/46*0092*16, e2*2007/46*0156*01, e2*KS07/46*0004*00, e2*KS07/46*0004*03, e2*KS07/46*0004*09

Motif du rappel : Le gonfleur de coussin gonflant peut subir une altération matérielle au fil du temps en raison de la dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

