

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- GTIN 19.12.2017 - 17.10.2



Publication du : 23/12/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, e1\*2001/116\*0354\*21-\*28, e1\*2001/116\*0424\*15-\*19, e1\*2007/46\*0294\*10-\*16, e1\*2007/46\*0296\*10-\*16, e1\*2007/46\*0300\*15-\*22, e1\*2007/46\*0301\*17-\*23, , e1\*2007/46\*0304\*06-\*10, e1\*2007/46\*0305\*11-\*15, e1\*2007/46\*0308\*06-\*10, e1\*2007/46\*0312\*12-\*16

Motif du rappel : Un composant du système de verrouillage de stationnement peut s'user. En conséquence, le véhicule peut commencer à se déplacer hors de la position de stationnement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

