

# RAPPEL DE PRODUIT

## A8, S8, S8+ VOITURE DE TOURISME

Audi

Automobiles et moyens de déplacement /


Automobiles, motos, scooters

**A8, S8, S8+ Voiture de tourisme**

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **A8, S8, S8+**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 25/09/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number: e1 \* 2007/46 \* 0284 \*, e1\*2007/46\*0398\*, Type: 4H

Motif du rappel : Le profil de bobine de fil utilisé dans le joint du réservoir de radiateur peut être déformé en raison des températures très variables à l'intérieur du compartiment moteur. Au fil du temps, et dans des conditions défavorables, cela pourrait conduire à ce que le joint de radiateur se détache. Un joint de radiateur lâche pourrait entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur à la suite de vibrations pendant la conduite. Cela pourrait conduire au joint d'étanchéité et, potentiellement, à des composants voisins qui commencent à couler, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

