

RAPPEL DE PRODUIT

X1, X2, 1, 2, M4, M5, 4, 5, I3 VOITURE DE TOURISME BMW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

X1, X2, 1, 2, M4, M5, 4, 5, I3 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **X1, X2, 1, 2, M4, M5, 4, 5, I3
Voiture de tourisme**

- **GTIN 21.10.2021 and 27.10**



Publication du : 17/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type approval numbers: e1*2007/46*1824, 2018, 1677, 0371, 1676, 1828, 2126, 1688, 1750, e1*2018/858*00003, e1*KS07/46*1213*00, e1*2007/46*1213 ab*01, Type: F2X, F1H, F2GT, UKL-L, F1X, F5LM, G3C, G5L, G5K, G234M, BMWi-1

Motif du rappel : Les vis qui ont servi à assembler les ceintures de sécurité ainsi que sur les sièges arrière des véhicules concernés peuvent ne pas avoir été fabriquées conformément aux spécifications. Dans certains cas, les vis en question ne peuvent pas résister à des charges extrêmes, ce qui pourrait augmenter le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

