

# RAPPEL DE PRODUIT

## CBR 1000 SPL/STL MOTOCYCLETTE

Honda


Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**CBR 1000 SPL/STL Motocyclette**

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CBR 1000 SPL/STL Année de modèle: 2020 et 2022; Code du modèle (type): CBR1000SPL/STL (SC82).**

- **GTIN 9.12.2019 - 25.10.20**



Publication du : 18/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e4\*168/2013\*00126\*00, e4\*168/2013\*00126\*01**

Motif du rappel : Si elle est entraînée sur le 1er rapport et à un régime élevé, la surface du tuyau en résine h du refroidisseur d'huile peut surchauffer à partir de la chaleur rayonnante du tuyau d'échappement. Le tuyau en résine peut se fissurer et l'huile moteur peut fuir. Cela peut causer un incendie, ou l'huile peut adhérer au pneu arrière, ce qui provoque la chute du coureur.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

