

# RAPPEL DE PRODUIT

## G-CLASS VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**G-Class Voiture de tourisme**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **G-Class Voiture de tourisme**

- **GTIN 26.2.2007 - 6.2.2023**



Publication du : 07/07/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 461, e1\*96/79\*0065\*10-\*22

Motif du rappel : L'alimentation en huile du palier de l'arbre d'entraînement dans le différentiel de l'essieu arrière peut être inadéquate, ce qui pourrait conduire à une perte de vitesse soudaine de la voiture, ce qui crée un risque d'accident. En outre, les roues arrière peuvent se verrouiller, ce qui entraîne une perte de contrôle du véhicule et/ou une fuite d'huile de transmission ou des pièces du véhicule peuvent tomber sur la route, ce qui met en danger d'autres usagers de la route.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

