

RAPPEL DE PRODUIT

CBR600RA/RR, CBR1000RA/RR/S1/S2, GL1800/BD/B/DA MOTO Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**CBR600RA/RR, CBR1000RA/RR/S1/S2, GL1800/BD/B/
DA Moto**

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CBR600RA/RR, CBR1000RA/RR/
S1/S2, GL1800/BD/B/DA** Année modèle: 2018
(CBR600RA/RR), 2018 & 2019 (CBR1000RA/RR/S1/S2)
2018 & 2019/2020, 2021, 2023 & 2024 (GL1800/BD/B/
DA)

- GTIN 14.11.2017 (CBR600RA)

CBR600RA/RR



Publication du : 01/03/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4*2002/24*1247*03, e4*168/2013*00054*01, e4*168/2013*00054*02, e4*168/2013*00075*00, e4*168/2013*00075*01, e4*168/2013*00075*02, e4*168/2013*00075*03, e4*168/2013*00075*04

Motif du rappel : La turbine de la pompe à carburant peut être défectueuse, ce qui peut empêcher la livraison du carburant, risquant une coupure de puissance ou un arrêt du moteur. Si cela se produit pendant la conduite, cela crée un risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

