

RAPPEL DE PRODUIT

TRIDENT 660 (35KW), TIGER SPORT 660 (35KW), TRIDENT 660 (60KW), TIGER SPORT 660 (60KW) MOTO Triumph Motorcycles

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Trident 660 (35KW), Tiger Sport 660 (35KW), Trident
660 (60KW), Tiger Sport 660 (60KW) Moto**

Marque : **Triumph Motorcycles**

Modèle ou référence : **Trident 660 (35KW), Tiger Sport
660 (35KW), Trident 660 (60KW), Tiger Sport 660
(60KW) Motos**

- GTIN 19.04.2022 - 01.06.2



Publication du : 08/03/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*168/2013*11674*01 (type L101R), e9*168/2013*11675*00-*02 (type L101)

Motif du rappel : En raison de fils mal usinés, les bouchons de fourche avant peuvent se rayer et se détacher du tube extérieur de la fourche. Le détachement du chapeau de fourche avant peut entraîner une perte de manipulation et de contrôle du véhicule, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

