

RAPPEL DE PRODUIT

PROACE CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Toyota**

Modèle ou référence : **Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger, Code cadre: MDZ142, MDZ143, MDZ542, MDZ543, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZA42, MDZA43, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY541, MPY561, MPYA41, MPYA61; Année de modèle: 2022.**



Publication du : 12/08/2022

- GTIN 20.01.2022 - 29.01.2

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0537*18

Motif du rappel : L'étrier de frein arrière peut avoir été mal assemblé pendant la production, ce qui peut conduire à ce que les fonctions de freinage ne fonctionnent pas correctement. En conséquence, pendant le stationnement, le véhicule peut se déplacer involontairement, ou pendant la conduite de la force de freinage peut ne pas être complètement libéré de la roue, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

