

# RAPPEL DE PRODUIT

## TOUAREG VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Touareg Voiture de tourisme**

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Touareg Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2007/46\*1827\*, Type: CR

Motif du rappel : Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

