

RAPPEL DE PRODUIT

S 1000 R, S 1000 XR MOTO

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

S 1000 R, S 1000 XR Moto

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **S 1000 R, S 1000 XR Moto**

- **GTIN 3.04.2019 - 20.12.20**



Publication du : 24/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2R99, 2R99r, 2X99, 2X99r, e1*168/2013*00091*03-*05, e1*168/2013*00092*03-*05, e1*168/2013*00162*00-*03, e1*168/2013*00163*00-*03

Motif du rappel : La commande de levage de roue avant est désactivée par une réinitialisation du logiciel, effectuée sans que le client en soit informé, ce qui crée un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

