

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/véhicule
utilitaire léger sous le code de rappel de Mercedes-
Benz VS3SITZVER.**

- GTIN 21 October 2018 to 2



Publication du : 10/01/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*22, e1*2007/46*0294*10, e1*2007/46*0296*10, e1*2007/46*0300*15, e1*2007/46*0301*17, e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1761*00, Types: 906AC35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, KL3A4, FL3A4

Motif du rappel : Le soudage du mécanisme de réglage de la hauteur du siège avant peut être défectueux. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

