

RAPPEL DE PRODUIT

S60 - V60 - V60CC - S90 - V90 - V90CC - S90L - XC40 - XC60 - XC90 VOITURE DE TOURISME

Volvo

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

S60 - V60 - V60cc - S90 - V90 - V90CC - S90L - XC40 -
XC60 - XC90 Voiture de tourisme

Marque : **Volvo**

Modèle ou référence : **S60 - V60 - V60cc - S90 - V90 -
V90CC - S90L - XC40 - XC60 - XC90 Voiture de
tourisme**

- **GTIN 2019 - 2020**



Publication du : 17/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : S60: e4*2007/46*1315*05 e4*2007/46*1315*08 / V60: e4*2007/46*1315*04 e4*2007/46*1315*08 / V60cc: e4*2007/46*1315*04 e4*2007/46*1315*08 , Chassis: 0007310 -0065449, 0325130 -0391458, 0001979-0047076, 0064882 -0084814, 0103694 -0140066, 0081059 -0114758, 0111191 -0173235, 0045830 -0582134, 0488645 -0612718, 0097631 -0322560 , Model year: 2019 - 2020, S90: e4*2007/46*1067*06 e4*2007/46*1067*08 / V90: e4*2007/46*1067*06 e4*2007/46*1067*08 / V90cc: e4*2007/46*1067*06 e4*2007/46*1067*08 / S90 L: e4*2007/46*1067*06 e4*2007/46*1067*06, Types: 224 , 225, 227, 234 , 235, 236, 238, 246, 256, 536, XC60: e4*2007/46*1220*04 e4*2007/46*1220*08 / XC90: e4*2007/46*0929*10 e4*2007/46*0929*13 / XC40: e9*2007/46*3146*04 e9*2007/46*3146*07

Motif du rappel : Le logiciel du maître de domaine de sécurité active (ASDM) pourrait être incomplet. Par conséquent, les obstacles à la sortie pourraient rester inaperçus et le système de freinage d'urgence automatique (AEB) pourrait ne pas être déclenché, ce qui augmente le risque d'accident. Type d'opérateur économique auquel la/les mesure(s) a/ont été ordonnée(s): Distributeur Catégorie de mesure: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux Date d'entrée en vigueur: 09/03/2020

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

