

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 11/09/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1760\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1761\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1762\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1763\*00 - \*02 , Types: KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5**

Motif du rappel : L'amplificateur de temps de lueur peut être endommagé en cas d'accident. Cela peut entraîner un court-circuit et un risque accru d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

