

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER EVOQUE (LZ) VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Range Rover Evoque (LZ) Voiture de tourisme

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Range Rover Evoque (LZ) Voiture
de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 25/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5*2007/46*0076*04, e5*2007/46*0076*05

Motif du rappel : En raison d'un problème de fabrication, le mécanisme de verrouillage sensible au véhicule peut ne pas se verrouiller comme prévu lorsque le véhicule décélère ou est incliné dans une large mesure. En outre, étant donné que les côtes moulées n'ont pas été entièrement formées dans la machine de moulage par injection, l'axe du capteur dans le mécanisme peut se détacher ou se détacher. En cas de freinage soudain avant un accident ou si le véhicule est trop incliné, l'occupant du siège avant droit ne peut être retenu comme prévu et est donc exposé à un risque accru de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

