

# RAPPEL DE PRODUIT

## 301 VOITURE DE TOURISME

peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

### 301 Voiture de tourisme

Marque : **peugeot**

Modèle ou référence : **301 Voiture de tourisme**

- **GTIN 12/04/2021 - 21/04/2**



Publication du : 07/01/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0224\*16

Motif du rappel : Le pignon extérieur de l'arbre d'entraînement droit peut se casser en raison d'un manque de traitement thermique pendant la fabrication de la pièce, ce qui peut entraîner une rupture dans l'arbre de transmission. Le moteur fonctionnera toujours, mais il n'y a pas de transmission de couple aux roues motrices, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

