

RAPPEL DE PRODUIT

SANDERO II / LOGAN II MCV / DUSTER VOITURE DE TOURISME DACIA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**SANDERO II / LOGAN II MCV / DUSTER Voiture de
tourisme**

Marque : **DACIA**

Modèle ou référence : **SANDERO II / LOGAN II MCV /
DUSTER Dacia Sandero II et Logan II MCV DàD avec
un moteur diesel dCi de 1,5 litre fabriqué à Tanger et
Pitesti. Dacia Duster DàD avec un moteur diesel dCi
de 1,5 litre fabriqué à Pitesti.**



Publication du : 29/01/2021

- **GTIN Dacia Duster: manufa**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2001/116*0314*83, e2*2001/116*0314*84, e2*2001/116*0314*85, e2*2001/116*0314*86, e2*2001/116*0314*87,, e2*2001/116*0314*88, e2*2007/46*0030*40, e2*2007/46*0030*41, e2*2007/46*0030*42, e2*2007/46*0030*43

Motif du rappel : La clé peut être bloquée en position de départ, ce qui pourrait endommager le démarreur du véhicule. Par conséquent, il se peut que le véhicule ne puisse pas démarrer ou que le matériau du démarreur puisse brûler.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

