

# RAPPEL DE PRODUIT

## CX7 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**CX7 Voiture de tourisme**

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **CX7 Voiture de tourisme**

- **GTIN 8.05.2007 - 7.08.201**



Publication du : 18/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : "e11\*2001/116\*0308\*00 e11\*2001/116\*0308\*01 e11\*2001/116\*0308\*02 e11\*2001/116\*0308\*03 e11\*2001/116\*0308\*04 e11\*2001/116\*0308\*05 e11\*2001/116\*0308\*06 e11\*2001/116\*0308\*07"

Motif du rappel : L'eau entrant dans le joint de boule pourrait conduire à la corrosion, causant le blocage de l'articulation, de sorte que le bras articulé peut se séparer du bras inférieur. Cela peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

