

RAPPEL DE PRODUIT

3008II, 308II, 5008II VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008II, 308II, 5008II Voiture de
tourisme**

- **GTIN 3008II: manufactured**



Publication du : 21/09/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2/2007/46*0534*00, e2/2007/46*0534*001 e2/2007/46*0534*02, e2/2007/46*0534*03, e2/2007/46*0534*04, e2*2007/46*0405*15, e2*2007/46*0405*16, e2*2007/46*0405*17, e2*2007/46*0405*18,

Motif du rappel : La voiture a une version incorrecte du logiciel du moteur, ce qui entraîne des erreurs dans la stratégie de refroidissement et un mauvais fonctionnement du système d'avertissement «haute température» du moteur.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

