

# RAPPEL DE PRODUIT

## CLASSE E - CLS - CLASSE S VOITURE DE TOURISME MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Classe E - CLS - Classe S Voiture de tourisme**

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Classe E - CLS - Classe S Voiture  
de tourisme**

- **GTIN 10/2021**



Publication du : 03/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2001/116\*0501\*51 e1\*2007/46\*1818\*14  
e1\*2007/46\*2115\*05

Motif du rappel : Dans certains véhicules équipés d'un système de freinage à disque d'étrier, les boulons des étriers de frein sur l'essieu avant peuvent ne pas être conformes aux spécifications. Un étrier de frein peut se détacher pendant le freinage, ce qui peut entraîner une réduction de la puissance de freinage et la perte de composants. Cela augmenterait le risque potentiel d'accidents, y compris pour le trafic suivant.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

