

RAPPEL DE PRODUIT

TERRITO BUS

Otokar

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Territo Bus

Marque : **Otokar**

Modèle ou référence : **Territo Bus**

- **Lot**



Publication du : 17/05/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0171*01, e2*2007/46*0171*02, e2*2007/46*0171*03, e2*2007/46*0171*04, e2*2007/46*0171*05, e2*2007/46*0171*016 , e2*2007/46*0171*07, e2*2007/46*0171*08, e2*2007/46*0171*09, e2*2007/46*0171*10, e2*2007/46*0171*11, e2*2007/46*0171*12, e2*2007/46*0171*13

Motif du rappel : Les écrous du système de suspension ont été insuffisamment serrés.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

