

RAPPEL DE PRODUIT

208 II VOITURE PARTICULIÈRE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

208 II Voiture particulière

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **208 II Voiture particulière.**

- GTIN 12.04.2024 - 05.06.2



Publication du : 27/09/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0639*30, e2*2007/46*0639*31

Motif du rappel : Une fissure située à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique du rack de direction peut provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue à vis sans fin. Cela peut entraîner un blocage de la direction, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

