

RAPPEL DE PRODUIT

GL, ML, R-CLASS VOITURE DE TOURISME Mercedes Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

GL, ML, R-Class Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes Benz**

Modèle ou référence : **GL, ML, R-Class Voiture de
tourisme**

- **GTIN 14.01.2004 - 31.08.2015**



Publication du : 10/06/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 164, 164 G, 251, e1*2001/116*0315*00 - *17,
e1*2001/116*0340*00 - *14, e1*2001/116*0341*00 - *17

Motif du rappel : Une forte corrosion peut entraîner une fuite de l'amplificateur de frein, réduisant ainsi la force de freinage, entraînant une augmentation de la force de la pédale de frein nécessaire pour ralentir le véhicule, entraînant une augmentation possible de la distance d'arrêt. En outre, en raison d'une forte corrosion, une manœuvre de freinage particulièrement forte ou sévère peut causer des dommages mécaniques à l'amplificateur de frein, empêchant le véhicule de ralentir par le frein de service et augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

