

# RAPPEL DE PRODUIT

## PROACE VOITURE DE TOURISME

Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Proace Voiture de tourisme**

Marque : **Toyota**

Modèle ou référence : **Proace Année de modèle: 2021**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 April and 30 April 2021.**



Publication du : 23/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2007/46\*0537\*15

Motif du rappel : Le soudage du support de ressort de suspension arrière sur le sous-corps du véhicule peut être inadéquat. Par conséquent, le porte-ressorts pourrait se détacher, ce qui a eu pour effet de déplacer le ressort de suspension arrière de sa position prévue et de tomber sur la route, ce qui nuit à la maîtrise du véhicule et augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

