

# RAPPEL DE PRODUIT

## TRANSIT, TRANSIT CUSTOM CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Transit, Transit Custom Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Transit, Transit Custom Voiture  
de tourisme/camionnette/véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 30 June 2019 and 26 April 2021.**



Publication du : 18/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: FED6, FCD6, FED, FDD, FCD, FAD, FCC, FAC, e1\*2007/46\*1096\*16, e1\*2007/46\*1096\*17, e1\*2007/46\*1096\*19, e1\*2007/46\*1098\*14, e1\*2007/46\*1098\*15, e1\*2007/46\*1098\*17, e1\*2007/46\*1100\*15, , e1\*2007/46\*1100\*14, e1\*2007/46\*1100\*16, e1\*2007/46\*1100\*19, e5\*2007/46\*1032\*03, e5\*2007/46\*1032\*06, e1\*2007/46\*1005\*20, e1\*2007/46\*1005\*15, e1\*2007/46\*1005\*16, e1\*2007/46\*1005\*18, , e5\*2007/46\*1034\*06, e5\*2007/46\*1034\*02, e5\*2007/46\*1034\*08

Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, il peut y avoir une seule vis lâche dans le support de direction. La vis lâche pourrait provoquer un blocage soudain et temporaire de la direction pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

