

RAPPEL DE PRODUIT

VARIOUS MODELS VOITURE DE TOURISME


Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Various models Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Various models Modèles: Classe CLA, Classe GLA, Classe M-/GLE-/GL-/GLS, Classe GLE/GLS, Classe SLK-/SLC, Classe A, AMG GT, Classe C, Classe E, Classe E, Classe E, Coupe/Convertible de Classe S, Classe CLS, Classe S, Classe SL, Classe SL, Classe B-/GLA-/GLB, Classe GLC, Coupe 4 portes AMG GT, Coupe Classe GLE, Classe EQC, Classe GLC, Classe GLC**



Publication du : 18/06/2021

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 4 January 2016 and 31 January 2021.**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 221 AMG, 218, 218 AMG, 230, 230 AMG, R1EC, F2B, 204 X, 204 X AMG, R1ECLS, R1EAMG, 463, 463A, Types: 245 G, 245 G AMG, F2CLA, 166, 166 AMG, H1GLE, 172, F2A, 197, 204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG, 212, R1ES, 221, , e1*2001/116*0248*11-14, e1*2007/46*1666*00-20, e1*2001/116*0470*15-18, e1*2007/46*1909*00-23, e1*2001/116*0480*18-41, e1*2007/46*1884*00, e1*2007/46*1818*00-13,, e1*2001/116*0470*15-25, e1*2007/46*1207*04-09, e1*2007/46*1912*00-09, e1*2007/46*0598*18-26, e1*2007/46*0826*08-13, e1*2007/46*1885*00-12, e1*2007/46*0548*10-20, e1*2001/116*0470*15,, e1*2001/116*0502*21, e1*2001/116*0501*24-50, e1*2007/46*1560*00-23, e1*2001/116*0335*31 -46, e1*2001/116*0396*18 -20, e1*2007/46*0485*15-16, e1*2007/46*0643*06 -07, e1*98/14*0169*24-34,, e1*2007/46*1207*04-08, e1*2007/46*1829*00-13, e1*2007/46*0233*08-20, e1*2001/116*0431*38-42, e1*2001/116*0464*18-22, e1*2001/116*0457*31-52, e1*2001/116*0463*17-20 , e1*2001/116*0431*38-62,, e1*2007/46*1878*00-11, e1*96/79*0064*36 -38, e1*2007/46*1830*00 -09

Motif du rappel : En raison d'un défaut du système d'appel d'urgence, une chute temporaire des niveaux de tension embarqués résultant d'un accident pourrait entraîner l'emplacement du véhicule communiqué lorsqu'un appel d'urgence ne correspond pas à l'emplacement réel du véhicule. Cela pourrait retarder l'arrivée des véhicules d'urgence, ce qui pourrait augmenter les effets de l'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

