

# RAPPEL DE PRODUIT

## 15, 5, i7, 7, 2, iX1, X1, X5, X6, X7, XM, X5M, X6M, 1, iX2, X2, M5 VOITURE PARTICULIÈRE

**Bmw**

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

i5, 5, i7, 7, 2, iX1, X1, X5, X6, X7, XM, X5M, X6M, 1, iX2, X2, M5 Voiture particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : i5, 5, i7, 7, 2, iX1, X1, X5, X6, X7, XM, X5M, X6M, 1, iX2, X2, M5 Voiture particulière

- GTIN 09.06.2022 - 27.01.2024



Publication du : 26/04/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2007/46\*1952\* (G7X), e1\*2007/46\*2066\* (F56XM), e1\*2018/858\*00316\* (G6L), e1\*2018/858\*00317\* (G6E), e1\*2018/858\*00154\* (G7L), e1\*2018/858\*00117\* (U2AT), e1\*2018/858\*00153\* (U1X), e1\*2007/46\*1918\* (G5X), e1\*2007/46\*2020\* (G6X), , e1\*2018/858\*00371 (U2X), e1\*2018/858\*00397 (F7), e1\*2018/858\*00451 (G9M)

Motif du rappel : Le système de freinage intégré pourrait être compromis, ce qui pourrait entraîner une défaillance inattendue de l'assistance au freinage hydraulique, nécessitant ainsi une plus grande pression sur la pédale de frein. Cela peut entraîner une distance de freinage plus longue, ainsi qu'une défaillance du système de freinage antiblocage (ABS) et du contrôle dynamique de stabilité (DSC), augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

