

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 3 January 2018 and 21 February 2019.**



Publication du : 18/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5 , e1\*2007/46\*1760\*00, e1\*2007/46\*1761\*00, e1\*2007/46\*1762\*00, e1\*2007/46\*1763\*00

Motif du rappel : Le tuyau de frein de l'essieu avant pourrait être endommagé par frottement au cours de sa durée de vie. Cela pourrait entraîner une réduction de la fonction de freinage, ce qui augmenterait le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

