

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 25 November and 16 December 2019.**



Publication du : 03/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2001/116\*0354\*25, e1\*2007/46\*0296\*13, e1\*2007/46\*0301\*20 , Types: 906 AC 35,906BB50, 906BB35

Motif du rappel : Le roulement intermédiaire de l'arbre d'entraînement sur le sous-corps du véhicule peut ne pas avoir été fixé conformément aux spécifications. Par conséquent, l'arbre de décollage de puissance (PTO) peut pénétrer et endommager le réservoir de carburant et les composants environnants, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

