

# RAPPEL DE PRODUIT

## DISCOVERY VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /


Automobiles, motos, scooters

**Discovery Voiture de tourisme**

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Discovery Voiture de tourisme**

- **GTIN 2018 - 2019**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11\*2007/46\*3784\*05, e5\*2007/46\*1055\*00

Motif du rappel : En raison d'un problème de fabrication, l'ensemble du tuyau d'alimentation en carburant peut avoir été mal acheminé et, par conséquent, il pourrait se diviser. Cela peut entraîner une fuite de carburant dans le compartiment moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

