

RAPPEL DE PRODUIT

1, 2, 2 ACTIVE TOURER/GRAN TOURER, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6 VOITURE DE TOURISME


Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6 Voiture de tourisme

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6 Une voiture de tourisme.**



Publication du : 14/04/2023

- **GTIN 13.02.2012 - 31.12.2015**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : GT, K-N1, 5L, 5K, 6C, X5, X6, X-N1, 1K4, 1K2, 1C, X3, X-N1, 3L, 3K, 3C, 3-V, UKL-L, F2AT, F2GT, F1X, M3, M7X, 3K-N1, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0508*02, e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0455*, e1*2007/46*0562*, e1*2007/46*0421*10, e1*2007/46*0412*08, e1*2007/46*0454*11, e1*2007/46*0283*04, e1*2007/46*0273*04, e1*2007/46*0277*08,*11, e1*2007/46*0512*00,*12, e1*2007/46*0454*05,*13, e1*2007/46*0314*05, e1*2007/46*0315*06, e1*2007/46*0316*08-*10, e1*2007/46*0559*, e1*2007/46*0371*13,*18-*19, e1*2007/46*1675*00, e1*2007/46*1677*00, e1*2007/46*1676*00, e1*2007/46*0377*06-*07,*09, e1*2007/46*0172*06, e24*2007/46*0022*03,*05

Motif du rappel : Le propulseur de coussin gonflable peut se détériorer au fil du temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

