

RAPPEL DE PRODUIT

STINGER (CK), K9 (RJ) VOITURE PARTICULIÈRE

Kia

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Stinger (CK), K9 (RJ) Voiture particulière

Marque : **Kia**

Modèle ou référence : **Stinger (CK), K9 (RJ) Voiture particulière.**

- GTIN 17.07.2017 - 14.08.2021



Publication du : 06/09/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2007/46*4002*00, e11*2007/46*4002*01, e11*2007/46*4002*03, e5*2007/46*1079*02, e5*2007/46*1079*03, e5*2007/46*1079*04

Motif du rappel : La conduite d'alimentation en huile et l'assemblage du tuyau sur le côté gauche du turbocompresseur peuvent se dégrader en raison de la chaleur du collecteur d'échappement. Cela peut provoquer des fuites d'huile, et si l'huile entre en contact avec des pièces d'échappement chaudes, cela pourrait déclencher un incendie dans le compartiment moteur. Type d'opérateur économique auquel la/les mesure(s) a/ont été ordonnée(s): Fabricant Catégorie de mesure: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux Date d'entrée en vigueur: Information non disponible

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

