

RAPPEL DE PRODUIT

X5, X6 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

X5, X6 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **X5, X6 Modèle série E70, E71.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 21 August 2006 and 21 August 2011.**



Publication du : 03/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0420*, e1*2007/46*0421*, e1*2007/46*0412*, e1*2007/46*0454*, Types: X70, X5, X6, X-N1

Motif du rappel : La corrosion par frottement du connecteur du faisceau de câblage au régulateur du ventilateur peut provoquer des fluctuations de la résistance électrique, ce qui peut entraîner une surchauffe et des dommages à l'isolation du faisceau de câblage. Cela peut entraîner un court-circuit, conduisant à un incendie de véhicule, même si le véhicule est stationné.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

